

**INFORMAÇÕES DO PRODUTO**

**INFORMACION DEL PRODUCTO**

**PRODUCT INFORMATION**

Produto (Producto / Product): **OXIDO**

Código do produto: **108170035**

Linha: **FACHADA E PISCINA**

Código EAN: **7898583709631**

PEI: **ND**

Fatura: **0457/20**

Local de uso: **LA / LD / LF**

Superfície: **RELEVO / GRANILHADO / FACHADA E PISCINA / BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA / ANTI-PICHAÇÃO**

**INFORMAÇÕES DE EMBALAGENS**

**INFORMACIONES DE EMPAQUE**

**PACKING INFORMATION**

<b>Tamanho nominal</b>	<b>cm</b>	<b>20x20</b>
Tamaño nominal	cm	
Nominal size	in	8x8
<b>Tamanho fabricação</b>	<b>mm</b>	<b>203x203</b>
Tamaño fabricación	mm	
Manufacturing size	in	7,99x7,99
<b>Espessura</b>	<b>mm</b>	<b>6,9</b>
Espesor	mm	
Thickness	in	0,27
<b>Peças por Caixa</b>	<b>Peças</b>	<b>41</b>
Piezas por caja	Piezas	
Pieces per box	Pieces	
<b>Caixas por pallet</b>	<b>Caixas</b>	<b>84</b>
Cajas por pallet	Cajas	
Boxes per pallet	Boxes	
<b>Metros quadrados por caixa (sem juntas)</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1,69</b>
Metros cuadrados por caja (sin juntas)	m <sup>2</sup>	
Square feet per box (no joints)	ft <sup>2</sup>	18,19
<b>Metros quadrados por pallet</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>141,96</b>
Metros cuadrados por pallet	m <sup>2</sup>	
Square feet per pallet	ft <sup>2</sup>	1528,04
<b>Juntas de assentamento</b>	<b>mm</b>	<b>5,0</b>
Juntas de colocación	mm	
Grout joints	in	0,2
<b>Peso por Caixa</b>	<b>kg</b>	<b>24,40</b>
Peso por caja	kg	
Weight per box	lb	53,79
<b>Peso bruto por pallet</b>	<b>kg</b>	<b>2063,1</b>
Peso bruto por pallet	kg	
Gross weight per pallet	lb	4548,4
<b>Tamanho do pallet</b>	<b>m</b>	<b>1,03x1,03</b>
Tamaño del pallet	m	
Pallet size	in	40,5x40,5

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

<b>Qualidade superficial 1)</b>	<b>%</b>	<b>≥ 95</b>
Calidad superficial	%	
Surface quality		
<b>Absorção de Água</b>	<b>%</b>	<b>3 a 6</b>
Absorción de agua	%	
Water absorption		
<b>Expansão por Umidade 2)</b>	<b>mm/m</b>	<b>≤ 0,6</b>
Expansión por humedad	mm/m	
Moisture expansion		
<b>Carga de Ruptura</b>	<b>N</b>	<b>≥ 600</b>
Modulo de rotura	N	
Breaking strength		
<b>Resistência á Flexão</b>	<b>Mpa</b>	<b>≥ 22</b>
Resistencia a la flexión	Mpa	
Flexural strength		
<b>Resistência a Manchas</b>	<b>Classe</b>	<b>≥ 3</b>
Resistencia al manchado	Clase	
Stains Resistance	Class	
<b>Resistência a ácidos e alcalis</b>	<b>Classe</b>	<b>GB</b>
Resistencia al ácidos y alcalis	Clase	
Acids and alkalis resistance	Class	
<b>Resistência a produtos químicos em baixa concentração</b>	<b>Classe</b>	<b>GLB</b>
Resistencia a productos quimicos en baja concentración	Clase	
Resistance to chemical of low concentration	Class	
<b>Resistência a Gretagem</b>		<b>Resistente</b>
Resistencia al cuarteo		
Crazing resistance		<b>Resistant</b>

1) - Devido à queima, pequenas variações com relação à cor padrão são inevitáveis. Existem variações de cor que são intencionais, dentro de uma peça ou de uma peça para outra. São características do produto desejáveis. Pintas coloridas para fins decorativos não são consideradas como defeito. / Debido a la cocción, pequeñas variaciones de color estándar embargo son inevitables. Hay variaciones de color que son intencionales, dentro de una pieza o una pieza a otra. Son características del producto deseable. Los puntos de colores con fines decorativos no se consideran defectos. / Due to the firing process, small variations of their standard color are unavoidable. There are variations of color that are intentional, within a piece or one piece to another. Are characteristics of the desirable product. Colored dots for decorative purposes are not considered as a defect.

2) - A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos, quando são corretamente fixadas (instaladas). Porém, com práticas de fixação insatisfatórias ou em certas condições climáticas, expansão por umidade acima de 0,06% (0,6mm/m) pode contribuir para os problemas. / La mayoría de las tarjetas de expansión, de cerámica, esmaltados o no tienen una humedad insignificante, que no contribuye a los problemas de la baldosa cerámica, cuando se establece correctamente (instalados). Pero, con el establecimiento de la práctica insatisfactoria o en ciertas condiciones climáticas, la expansión de la humedad con el 0,06% (0,6 mm / m) puede contribuir a los problemas. / The majority of the ceramic, glazed or not, moisture expansion is negligible, which does not contribute to the problems of ceramic tile, when correctly set (installed). But, with unsatisfactory practice setting or in certain climatic conditions, moisture expansion over 0.06% (0.6 mm / m) can contribute to problems.