


# TIPO PERFIL

LISTELO DECORATIVO

# COMPRIMENTO

BARRA = 3M

# DIMENSÕES DO PERFIL



# MATERIAIS

ALUMÍNIO ANODIZADO ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA

#### Perfis Viscardi

Roseval Jose Alves, s/n Bairro Campo Bom Jaguaruna - SC

# perfisviscardi.com.br

Fone: +55(48)3624-3020





Meça a peça de acordo com o projeto


Realize o corte com serra manual ou elétrica, com o disco apropriado, na velocidade mínima.

Preencha o revestimento com a argamassa indicada pelo fabricante.

Aplique o revestimento na parede com nivelador











Uma vez aplicada a argamassa na parede, apenas embutir o perfil na argamassa - cuidando para alinhar corretamente o perfil com o revestimento.

Importante: Aplique o perfil rente ao revestimento - cuidando para que ambos estejam nivelados na instalação.



Continue aplicando o restante dos revestimentos com a mesma técnica de aplicação com nivelamento.





O perfil pode ser aplicado em dois sentidos:

# **POSITIVO**

Método de instalação padrão, com o lado externo do perfil rente ao revestimento.

### **NEGATIVO**

Com a parte interna do perfil instalada virada para fora formando uma concavidade rente ao revestimento.

Limpe suavemente com movimentos para fora do perfil o sobrante de argamassa.

# **IMPORTANTE**

Não arraste argamassa para cima do perfil. Isto pode manchar ou arranhar o metal.

Após a instalação limpe os perfis com uma esponja macia utilizando somente água e sabão neutro.

Este cuidado de limpeza deve ser mantido durante todo o tempo de uso do perfil.

